

## Bauinventar Witterswil 2023 (Stand 18.09.2023)

### Kategorisierung nach rechtskräftigem Stand

#### 1. Kantonale Denkmalschutzobjekte

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
B-01	Pfarrkirche St. Katharina	Bahnhofstrasse 2	703	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-02	Pfarrhaus	Ettingerstrasse 2	686	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-03	Ehem. Bauernhaus Bättwilerstrasse 5	Bättwilerstrasse 5	629	in Zuständigkeit vom Kanton (Anbaute störend)	
B-04	Bauernhaus Bättwilerstrasse 6	Bättwilerstrasse 6	699	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-05	Bauernhaus Bättwilerstrasse 13	Bättwilerstrasse 13	1687	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-06	Wohnteil Bättwilerstrasse 21	Bättwilerstrasse 21	1216	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-07	Gyrehuus	Oberdorf 1	1227	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-08	Ehem. Bauernhaus Oberdorf 2/4	Oberdorf 2/4	1652/1 279	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-09	Bauernhaus Oberdorf 13	Oberdorf 13	676	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-10	Bauernhaus Oberdorf 20	Oberdorf 20	1252	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-11	Bauernhaus Ettingerstrasse 6	Ettingerstrasse 6	679	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-12	Bauernhaus Bahnhofstrasse 17/19	Bahnhofstrasse 17/19	693	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-13	Dorfbrunnen Bättwilerstrasse	Bättwilerstrasse	1604	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-14	Dorfbrunnen Oberdorf	Oberdorf	1809	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-15	Brunnen Bahnhofstrasse 1	Bahnhofstrasse 1	1864	in Zuständigkeit vom Kanton	
B-16	Wegkreuz Bättwilerstrasse/Weisskirchweg	Bättwilerstrasse/Weisskirchweg	1250	in Zuständigkeit vom Kanton	

B-17	Wegkreuz Aumatt	Benkenstrasse	5082	in Zuständigkeit vom Kanton
B-18	Wegkreuz Auweg	Auweg	481	in Zuständigkeit vom Kanton Das Wegkreuz wurde verschoben.
B-19	Wegkreuz Ettingerstrasse	Ettingerstrasse	1566	in Zuständigkeit vom Kanton
B-20	Wegkreuz Baselrain	Baselrain	5150	in Zuständigkeit vom Kanton
B-21	Friedhofkreuz	Bahnhofstrasse	703	in Zuständigkeit vom Kanton

## 2. Kommunale Kulturschutzobjekte

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
B-22	Geschützte Baute	Oberdorf 7	1833	schützenswert	
B-23	Geschützte Baute	Oberdorf 16	1688	schützenswert Bausubstanz im Innern wahrscheinlich wertvoll	
B-24	Geschützte Baute	Oberdorf 26	662	zu erhaltenswert, auffällige Sanierungsmassnahmen vorgenommen	
B-25	Geschützte Baute	Ettingerstrasse 9	724	schützenswert Gebäude mit starkem ortsbildprägendem Charakter, Bausubstanz im Innern wahrscheinlich wertvoll	
B-26	Geschützte Baute	In den Reben 2	1277	zu erhaltenswert normale Wohnbaute, Bausubstanz im Innern?	
B-27	Geschützter Brunnen	Oberdorf 1	1227	Schutzstatus belassen, ohne Wasser	
B-28	Geschützter Brunnen	Bahnhofstrasse 7	1240	Schutzstatus belassen, moderner Brunnen	
B-29	Geschützter Brunnen	Bahnhofstrasse	1883	Schutzstatus belassen	

## 3. Erhaltenswerte Kulturobjekte

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
B-30	erhaltenswerte Baute	Weisskirchweg 1	1250	erhaltenswert, historische Bausubstanz. sanierungsbedürftig	
B-31	erhaltenswerte Baute	Bahnhofstrasse 1	1254	schützenswert, teilweise alte Bausubstanz mit Scheune, grosszügiger Vorgarten	
B-32	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 2	702	- linker Bereich erhaltenswert - rechter Bereich mit Stellung mit Baulinien sichern	
B-33	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 11	612	schützenswert traditionelles Bauernhaus	
B-34	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 12	1253	erhaltenswert Stellung und Volumen ortsbildprägend	
B-35	erhaltenswerte Baute, Wohnteil des Bauernhofs	Bättwilerstrasse 15	1269	erhaltenswert renovierungsbedürftig	
B-36	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 19	1216	erhaltenswert eigenwilliges Wohngebäude mit ortsbildprägender Stellung zur Hauptstrasse, kann alternativ auch mit Gestaltungsbaulinie gesichert werden	
B-37	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 20	692	erhaltenswert Bauvolumen in diesem Bereich strassenraumprägend mit alter Bausubstanz	
B-38	erhaltenswerte Baute, Gemeindeverwaltung	Bättwilerstrasse 23	691	schützenswert wertvolle Bausubstanz und Stellung zur Kantonsstrasse, Eintrag im ISOSO	
B-39	erhaltenswerte Baute	Oberdorf 8	633	erhaltenswert	

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
				Stellung des Gebäudes bedeutend	
B-40	erhaltenswerte Baute, östlicher Bereich	Oberdorf 9	680	erhaltenswert Vordach wertvoll fürs Ortsbild	
B-41	erhaltenswerte Baute	Oberdorf 10	634	erhaltenswert Stellung prägt den Strassenraum	
B-42	erhaltenswerte Baute	Oberdorf 18	640	erhaltenswert alte Bausubstanz, umgebaut mit Lukarne	
B-43	erhaltenswerte Baute	Oberdorf 24	643	erhaltenswert Umbau angelehnt an altes Bauvolumen.	
B-44	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 3/5/5a	714/1489/ 1562	erhaltenswert Stellung zur Kantonsstrasse und Bauvolumen prägend.	
B-45	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 4	679	erhaltenswert, ortbildprägendes Bauvolumen, auffällig	
B-46	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 9b	724	erhaltenswert, Scheune in ursprünglichem Volumen, ca. 40-jährige Leimbinder	
B-47	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 10	678	erhaltenswert Stellung schafft grosszügigen Vorgarten, Bausubstanz weniger bedeutsam	
B-48	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 12	675	erhaltenswert historische Bausubstanz und ortbildprägende Stellung	
B-49	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 15	1239	erhaltenswert, - rechter Bereich mit Bausubstanz erhaltenswert, - linker Bereich substanziell verändert, jedoch erhaltenswertes Bauvolumen.	

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 15a	1239	unbedeutendes Nebengebäude, Schutzstatus aufheben	
B-50	erhaltenswerte Baute	Ettingerstrasse 18	672	zu schützenswert Bauernhaus mit grossflächigem Dachvorsprung	
B-51	erhaltenswerte Baute	Bahnhofstrasse 4	704	zu schützenswert alte Bausubstanz vorhanden, Lage direkt neben Kirche	
B-52	erhaltenswerte Baute	Bahnhofstrasse 20	712	erhaltenswert Bauvolumen raumprägend	
B-53	erhaltenswerte Baute	Bahnhofstrasse 23	1451	erhaltenswert wertvolle Bausubstanz, Stellung zur Kantonsstrasse	
	erhaltenswertes Bauvolumen	Bättwilerstrasse 7	1659	strassenraumprägende Stellung, gemeinsam mit Nr. 9 durch Baulinien sichern	
	erhaltenswertes Bauvolumen, Stall des Bauernhofs	Bättwilerstrasse 15	1269	kann von Schutzstatus entlassen werden, Stellung mit Baulinie sichern	
	erhaltenswertes Bauvolumen	Bättwilerstrasse 21	1216	wurde umgebaut, kann von Schutzstatus entlassen werden	
B-54	erhaltenswertes Bauvolumen, westlicher Bereich	Oberdorf 10	634	erhaltenswert, bedeutendes Volumen für das Ortsbild	
B-55	erhaltenswertes Bauvolumen	Bahnhofstrasse 11	1237	erhaltenswert, jedoch gesamtes Bauvolumen, störende Lukarne	
B-56	erhaltenswertes Bauvolumen	Bahnhofstrasse 14	710	erhaltenswert, bedeutende Architektur für das Ortsbild gesamtes Bauvolumen ohne Anbau mit Gestaltungsbaulinie sichern	
B-57	erhaltenswerte Baute	Bahnweg 1	1251	erhaltenswert Gebäude von den 1910er Jahren,	

Nr. Bauinventar	Objektname	Strasse	GB-Nr.	Bewertung	Abbildung
				gastronomische Nutzung, grosses Bauvolumen	
B-58	erhaltenswerte Baute	Bahnweg 3	1356	erhaltenswert, Gebäude entstand im ersten Jahrzehnt des 19. Jh., vorhandene historische Bausubstanz, Mobilfunkantenne und Lukarne schränken optische Erscheinung ein.	
B-59	erhaltenswerte Baute	Bahnweg 7	1352	erhaltenswert, Gebäude von den 1930er Jahren, Wohngebäude mit alter Bausubstanz	
B-60	erhaltenswerte Baute	Bahnweg 15 / 17	1355 / 1354	erhaltenswert, Gebäude von den 1930er Jahren, Doppel Einfamilienhaus mit architektonischen Qualitäten und grosser Gartenanlage	
B-61	erhaltenswerte Baute	Bättwilerstrasse 4	699	Bildet gemeinsam mit Bättwilerstrasse 6 eine Gebäudeeinheit	

Rot=neue Einträge